



SR-300 软件升级步骤

2010 年 7 月

主题：SR-300 软件升级 (YHT-S400 重低音音箱&收音扩音一体机)

雅马哈为您提供了以下升级软件以确保您的重低音音箱&收音扩音一体机 YHT-S400 达到最佳的表现效果。该软件在 HDMI 上追加了 3D 视频通道。

要求：

带音频 CD 刻录功能的电脑；

带有数字音频接口的 BD/DVD/CD 播放器*；

*注意) 请优先选择 CD 播放器。

一些 DVD 播放器使用数字滤波器，这将影响到设备的信号输出。该软件也许无法在使用数字滤波器的 DVD 播放器中更新。CD 播放器通常不使用这些滤波器。

请在升级前检查产品的机身编码

通过产品机身编码的检查，可以确认您的收音扩音机 SR-300 是否还需要升级。

请见第二页：机身编码准确的位置和受影响的机身编码。

下面的内容包含了软件升级的步骤。具体更新大纲如下：

- 1、创建一张更新光碟 (Audio CD)；
- 2、连接 CD,DVD 或者 BD 数字音频播放机；
- 3、进入软件更新模式；
- 4、播放升级光盘 (软件升级)；

注意：执行此升级程序，系统将重新还原至原出厂状态。

<重要信息 >


更新软件文件必须从雅马哈官方网站下载；

谨遵说明操作，不要试图操作其他没有具体说明的雅马哈软件程序；

如果不通过雅马哈官网下载的更新软件或者没有按照更新说明操作而造成的功放不能正常使用，雅马哈将不提供售后服务保障。

机身编码所在位置：

SR-300 的机身编码位于机身背后靠左侧处，如下图红框所示位置。




受影响的机身编码

机身编码由 6 位数字和 2 位字母组成。

[例如：Y121530ZP]

从左边开始核对 5 位数字。若数字大于或等于以下红色字体部分的数字，您不需要执行此升级操作。

Y378390SU



相同或大于➡ 不需要执行升级程序


低于.....➡ 需要执行升级程序。
请见以下页面的升级操作指南。

软件升级操作指南**步骤 1 创建一张更新光碟**

从雅马哈官网下载升级软件。

解压缩并以.WAV 的格式将文件刻录成盘（音频 CD）。这就是您的软件更新光盘。

如果创建更新光盘是您需要操作指南，请参考您的个人电脑关于如何以.WAV 格式刻录音频光盘的操作指南。




注意：

推荐使用常规的刻录软件进行光盘刻录。使用 Windows Media Player 刻录的音频光盘有可能无法工作。


步骤 2 连接 CD,DVD 或者 BD 数字音频播放机

先拔掉功放电源，并关闭 BD/DVD/CD 播放机。然后，通过数字光纤线将 CD,DVD 或者 BD 播放机*连接到您的功放上。

SR-300 功放



*建议您将拔掉播放机上所有的连接线。如果播放机于其他的功放连接着，请确保这些机器的电源处于关闭状态中。否则，在升级过程中将产生嘈杂的数字通信声，这有可能会损坏您的音箱。

**步骤 3 进入软件更新模式**

确认电源线未连接电源插座。

按下并按住前面板上的 [**VOLUME+**] 键不放，同时将电源线插入电源插座中。当前面板显示屏出现 “*F/W Upgrader*” 字样时，释放 [**VOLUME+**] 键。现在您可以为您的 SR-300 功放开始软件升级了。

注意：执行此升级程序，系统将重新还原至原出厂状态。

步骤 4 开始软件升级

打开 BD/DVD/CD 播放机。

在 BD/DVD/CD 播放机上放入并播放软件升级光盘（音频 CD）。

从更新光盘开始播放起的十秒内显示屏将显示 “*Found Header*” 字样。接着，软件升级开始。在更新期间，液晶显示屏显示迅速变化的数字。

从更新光盘开始播放起的十秒内显示屏将显示 “*Found Header*” 字样。若十秒后显示仍未改变，请开始步骤起重新尝试软件更新或者检察更新光盘和连接。

请见**故障指南**详情。

当升级操作进行时，
请不要切断电源或者按下任何按键。

当升级完成时，“*Update Success*”，“*Please...*”和“*Master off!!*”在显示屏重复显示。请关闭功放电源。

停止 BD/DVD/CD 播放机的播放，取出光盘并关闭电源。

恭喜！

您已经完成了软件的更新。您的 SR-300 功放能够正常使用了。
您可以重新连接所有设备至最初的状态。

故障指南

案例 1 在 BD/DVD/CD 播放机上播放升级光盘后，SR-300 功放显示屏上 “*F/W Upgrader*” 字样不改变。

检查数字电缆线路。该升级仅限应用在数字光纤连接的情况下。HDMI 连接时则无法工作。

检查数字输出端口。使用 DVD/BD 播放机时，确保输出设置为 “PCM”。一旦升级完成后，还原 DVD/BD 的初始设置；

检查更新光盘。确保您的 CD-R/RW 刻录完整并以音频 CD 的方式创建。（即能够在任何 CD 播放机上播放）

如果以上问题都解决了但是您的升级仍然存在问题，可能您的 BD/DVD/CD 播放机不适合此软件升级程序。请尝试更换 BD/DVD/CD 播放机或者联系当地雅马哈授权的售后服务中心寻求帮助。

案例 2 升级过程中数字迅速变化状态突然停止并且 “Update Success” 未显示。

数字通信未完成。关闭电源，从步骤 3 起重新开始升级。

或者，检查数字连接，如果使用 CD-RW 刻录光盘，请选择 CD-R 重新刻录光盘。从步骤 3 起重新开始升级。

案例 3 升级结束后显示 “Write NG”，“Please...”，“try again”。

数字通信被干扰。关闭电源，从步骤 3 起重新开始升级。如果结果一样，检查数字连接，如果使用 CD-RW 刻录光盘，请选择 CD-R 重新刻录光盘。从步骤 1 起重新开始升级。